

SICHERHEITSHINWEIS PRO 2000 ADV JACKETS

SeacSub veröffentlicht hiermit einen Sicherheitshinweis, der sich auf das "AirControl"-Inflatorsystem der Jackets "Pro 2000 ADV" bezieht, die nicht mehr produziert werden.

Durch laufende Tests und Qualitätskontrollen wurde herausgefunden, daß eine gewisse Produktionscharge mit Fehlern in der Galvanisierung der Metallteile im Inflatorsystem versehen sein könnte, die bei schlechter oder unzureichender Wartung Funktionsstörungen hervorrufen können.

Für maximale Sicherheit beim Tauchen und für den Kunden hat sich SeacSub entschlossen, alle im Markt befindlichen Jackets "Pro 2000 ADV" zu überprüfen und ggf. die betroffenen Teile kostenfrei gegen eine aktualisierte Version auszutauschen.

Die Jackets dürfen bis zur Überprüfung und ggf. Reparatur nicht mehr verwendet werden. Die Besitzer dieser Jacketmodelle werden hiermit aufgefordert ihre Jackets zur Überprüfung und ggf. Reparatur an den Händler, bei dem die Jackets gekauft wurden einzusenden, damit die kostenfreie Reparatur durchgeführt werden kann.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Telefon +39-0185-356301, Mo. - Fr. von 8:30-12:30 und von 14:00 bis 17:30.

Fax +39-0185-356300

E-Mail: seacsub@seacsub.com

18/02/2009