


Das Schnellwarnsystem für Non-Food-Produkte (RAPEX)

- Wochenübersicht der RAPEX-Meldungen -

Woche 30 – 2010 (Auszug für Deutschland)

Ref.-Nr.	Meldendes Land	Produkt	Gefahr	Durch meldendes Land angewendete Maßnahmen
2 1123/10	DEUTSCHLAND	<p>Kategorie: Kraftfahrzeuge</p> <p>Produkt: Pkw - Vivaro</p> <p>Marke: Opel</p> <p>Typ/Modellnummer: Fahrzeugtyp: X83; EG-Typgenehmigung e1*98/14*0170*09</p> <p>Beschreibung: Die betroffenen Fahrzeuge sind Modelle aus 2006 mit Fahrzeugidentifikationsnummern im Bereich *****6V660597 bis *****6V660817. Alle Fahrzeughalter werden benachrichtigt und Händler werden Informationen über die Maßnahme geben unter dem Code 10-C-022.</p> <p>Herkunftsland: Deutschland</p> <p>Kein Bild verfügbar</p>	<p>Verletzungen</p> <p>Das Produkt stellt ein Risiko von Verletzungen dar, weil sich die Kuppel des vorderen linken Federbeins vom Aufbau lösen könnte, resultierend in einem unerwarteten Kontrollverlust über den Lenkvorgang.</p> <p>Vorkommnisse gemeldet.</p>	Freiwillige Korrekturmaßnahmen durch den Hersteller ergriffen.
3 1124/10	DEUTSCHLAND	<p>Kategorie: Kraftfahrzeuge</p> <p>Produkt: Pkw - Ka</p> <p>Marke: Ford</p> <p>Typ/Modellnummer: EG-Typgenehmigung E3*2001/116*0280*02, Typ RU8</p> <p>Beschreibung: Die infrage kommenden Ford-Fahrzeuge wurden zwischen 24. September 2009 und 13. Oktober 2009 hergestellt.</p> <p>Herkunftsland: Deutschland</p> <p>Kein Bild verfügbar</p>	<p>Verletzungen</p> <p>Das Produkt stellt ein Risiko von Verletzungen dar, weil die betroffenen Fahrzeuge mit einem fehlerhaften Universalverbindungsstück an der Basis der Lenksäule ausgestattet sind. Es besteht die Gefahr, dass sich die Lenkwelle von der Verbindung lösen könnte, verursachend ein Risiko des Verlustes der Steuerung.</p>	Freiwillige Korrekturmaßnahmen durch den Hersteller ergriffen.
4 1125/10	DEUTSCHLAND	<p>Kategorie: Kraftfahrzeuge</p> <p>Produkt: Wohnmobile - Bürstner Wohnmobile</p> <p>Marke: Bürstner</p>	<p>Verletzungen</p> <p>Das Produkt stellt ein Risiko von Verletzungen dar, weil unter ungünstigen Bedingungen eine Möglichkeit</p>	Freiwillige Korrekturmaßnahmen durch den Hersteller ergriffen.

		<p>Typ/Modellnummer: Fahrzeuge mit Fahrradträgern des Modells "Omni-Bike Lift"</p> <p>Beschreibung: Betroffene Fahrzeuge sind im Jahr 2010 gebaut worden und haben Fahrradträger, die abgesenkt werden können. Siehe beigefügte Liste der Fahrzeugidentifikationsnummern.</p> <p>Herkunftsland: Deutschland</p> <p>Kein Bild verfügbar</p>	<p>besteht, dass die obere Unterstützung wegfallen könnte, was beim Herunterfallen des Trägers und/oder seiner Ladung eine Gefahr für folgende Fahrzeuge darstellt.</p> <p>Zwei Vorkommnisse gemeldet.</p>	
6 1127/10	FINNLAND	<p>Kategorie: Schutzausrüstung</p> <p>Produkt: Reflektor - Warn-Leuchtband</p> <p>Marke: Kleiber</p> <p>Typ/Modellnummer: Artikel-Nummer 609</p> <p>Beschreibung: Reflektierender Überwurf mit Klettverschluss. Farbe des reflektierenden Überwurfs ist orange.</p> <p>Herkunftsland: Deutschland</p> 	<p>Verletzungen</p> <p>Das Produkt stellt ein Risiko von Verletzungen dar, weil die Sichtbarkeit der Reflektoren nicht ausreichend ist. Die Ergebnisse der Retroreflektion sind so niedrig, dass es nicht als sicheres Sichtbarkeits-accessoire angesehen werden kann.</p> <p>Das Produkt steht nicht im Einklang mit der Richtlinie über persönliche Schutzausrüstungen (PSA) und der einschlägigen europäischen Norm EN 13356.</p>	Freiwilliger Rückruf von Verbrauchern.

Auf "produktueckrufe.de | Rückruf-Portal für Deutschland" finden Verbraucher übersetzte Auszüge aus den ausschließlich englischsprachigen Originalmeldungen (Lizenz wurde erteilt!). Dabei werden vorerst nur Einträge übersetzt, in denen Deutschland ein gefährliches Produkt gemeldet hat (also davon betroffen war oder noch ist) und solche, in denen der gefährliche Artikel in Deutschland hergestellt wurde oder noch wird. **Das heißt nicht, dass deutsche Verbraucher von den anderen gemeldeten und somit gefährlichen Produkten nicht betroffen sind.** Durch den internationalen Handel ist unbedingt davon auszugehen, dass die meisten Produkte zumindest europa-, wenn nicht sogar weltweit angeboten wurden oder noch werden. Bis zur Bereitstellung einer kompletten Übersetzung empfehlen wir interessierten LeserInnen, immer auch die Originalmeldungen zu sichten.

http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm

First published in English as
Weekly overview reports of RAPEX notifications
by the European Commission's Directorate-General for Health and Consumers
on the European Union's official website 'Europa' through the
EU Rapid Alert System for non-food consumer products (RAPEX)
<http://ec.europa.eu/rapex>
© European Communities, 2005 - 2010

The official contact points of the Member and EFTA-EEA States provide the information published in these weekly overviews. Under the terms of Annex II.10 to the General Product Safety Directive (2001/95/EC) responsibility for the information provided lies with the notifying party. The Commission does not take any responsibility for the accuracy of the information provided.

German translation: © produktrueckrufe.de | Rückruf-Portal für Deutschland, 2010
Responsibility for the translation lies entirely with the
produktrueckrufe.de | Rückruf-Portal für Deutschland

Erstveröffentlichung in Englisch als
Weekly overview reports of RAPEX notifications
durch die Generaldirektion Gesundheit und Verbraucher der Europäischen Kommission
auf der offiziellen Webseite der Europäischen Union "Europa" durch das
EU-Schnellwarnsystem für Non-Food-Produkte (RAPEX)
<http://ec.europa.eu/rapex>
© Europäische Gemeinschaften, 2005 – 2010

Die in dieser wöchentlichen Übersicht veröffentlichten Informationen wurden von den offiziellen Kontaktstellen der EU- und EFTA-EWR-Mitgliedstaaten mitgeteilt. Gemäß Anhang II Ziffer 10 der Richtlinie über allgemeine Produktsicherheit (2001/95/EG) ist der meldende Mitgliedstaat für die mitgeteilten Informationen verantwortlich. Die Kommission übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit der bereitgestellten Informationen.

Deutsche Übersetzung: © produktrueckrufe.de | Rückruf-Portal für Deutschland, 2010
Die Verantwortlichkeit für die Übersetzung liegt ausschließlich bei
produktrueckrufe.de | Rückruf-Portal für Deutschland

Die Übersetzung ist ohne Gewähr; nachträgliche Berichtigungen des Ursprungstextes sind grundsätzlich nur aus den einem Aktualisierungsdienst unterliegenden Originalmeldungen der Europäischen Kommission ersichtlich. Im Zweifelsfall gelten ausschließlich Inhalte sowie Formulierungen des englischen Originaltextes.

Übersetzungsrelevante Änderungsvorschläge sind möglich.

