

PRESSEMITTEILUNG

Stellungnahme zur Berichterstattung von Stiftung Warentest

Ratingen, 23. Juli 2010. Seit einigen Wochen berichtet Stiftung Warentest über Trommeldefekte in Waschmaschinen von Candy Hoover. Für besorgte Kunden hat Candy Hoover vorsorglich die Servicenummer 0049 (0) 355 493 8851 eingerichtet. Techniker stehen für kostenlose Servicechecks bereit. Zusätzlich können alle Endkunden online auf www.candy.de durch Eingabe des Modellnamens und der Seriennummer ihres Gerätes schnell überprüfen, ob ihre Maschine einen Servicecheck benötigt.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Olaf Thuleweit

Geschäftsführer Vertrieb und Marketing, Candy Hoover GmbH

Tel.: +49-2102-459300, Fax: +49-2102-459540

E-Mail: olaf.thuleweit@candy-hoover.de