

DC05 MOTORHEAD - WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

Dieser Sicherheitshinweis betrifft ausschließlich das Modell **Dyson DC05 Motorhead**. Das Produkt wurde in den Jahren 2000 - 2005 verkauft. Kein anderes Dyson DC05 Modell ist hiervon betroffen.

In wenigen Fällen war bei DC05 Motorhead Geräten der Verbindungsclip am Handgriff beschädigt bzw. gebrochen. Dadurch kann es vorkommen, dass der Schlauch sich löst und elektrische Verbindungen oder Stromkabel freiliegen.

Wenn diese Kabel berührt werden, während das Gerät eingesteckt ist, besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Deshalb bitten wir DC05 Motorhead Besitzer, folgende Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen:

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- **Wenn Sie am Schlauch Abnutzungserscheinungen feststellen oder Kabel freiliegen, berühren Sie bitte nichts und nehmen Sie das Gerät auch nicht in Betrieb. Kontaktieren Sie bitte umgehend den Dyson Kundendienst unter Tel. 0180 5 33 97 66 (zum Ortstarif aus ganz Österreich).**

Wenn Handgriff und Schlauch fest verbunden sind, besteht keine unmittelbare Gefahr und Sie können Ihren Staubsauger sicher in Gebrauch nehmen. Um das Risiko einer späteren Beschädigung zu vermeiden und als Vorsichtsmaßnahme, stellt Dyson allen DC05 Motorhead Besitzern eine Abdeckung für den Handgriff kostenlos zu. Sie haben die Möglichkeit, kostenlos eine neue Handgriffabdeckung zu bestellen. Alternativ bieten wir Ihnen einen neuen Dyson Staubsauger zu einem vergünstigten Preis an.

