



## Wichtige Sicherheitsinformation

**Einige FRAMTID Gasmulden von IKEA dürfen nicht mehr benutzt werden/Gefahr des Gasaustritts**



**Wir bitten unsere 145 Kunden in Deutschland, die FRAMTID Gasmulden HGA1K und HGA2K im Zeitraum vom 1. August 2009 bis zum 5. Oktober 2009 gekauft haben, umgehend die Benutzung des Geräts einzustellen und die Gaszufuhr zur Mulde abzdrehen – es besteht die Gefahr, dass Gas austritt.**

Hofheim-Wallau, 9. Oktober 2009. Die Qualitätskontrolle von Electrolux hat festgestellt, dass es aufgrund eines fehlerhaften Anschlussstücks unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist, dass Gas austritt. Das als Zubehör für die Gaszufuhr mit der Mulde beigefügte Anschlussstück ist für den Gebrauch in Italien, nicht aber in Deutschland ausgelegt. Das Produkt wurde zum 5. Oktober 2009 bereits aus dem Verkauf genommen. Es sind keine weiteren Gasmulden aus diesem Zeitraum betroffen.

IKEA bittet die 145 deutschen Kunden, sich umgehend beim Electrolux Callcenter unter **0800/444 00 66** zu melden. Electrolux Serviceteams werden zeitnah die Installation begutachten und die Gasverbindung, wenn nötig, austauschen.

IKEA liegen keine Berichte von Kunden über irgendwelche Vorkommnisse bezüglich FRAMTID Gasmulden vor. Dieser Rückruf bezieht sich auf verkaufte FRAMTID HGA1K und HGA2K Gasmulden in Deutschland und Österreich ab dem 1. August bis zum 5. Oktober 2009 mit der 8-stelligen Artikelnummer (001-541-58 und 901-541-54), dem IKEA Logo und dem Herkunftsland Italien. Diese Information befindet sich auf dem Aufkleber auf der Unterseite der Gasmulde.

Wir entschuldigen uns für jegliche entstandene Unannehmlichkeiten.