

## Wichtiger Sicherheitshinweis

### RYOBI Schlittengeführte Gehrungssäge Modell: EMS2431SCL



Aufgrund eines möglichen Herstellungsfehlers ist bei einer geringen Anzahl von Ryobi Gehrungssägen des Modells Nr. EMS2431SCL die Bruchanfälligkeit der oberen Schutzabdeckung des Sägeblattes erhöht.

Betroffen sind die Gehrungssägen mit den Seriennummern 0208000925 bis 0809003937 sowie 042009003533 bis 092009004037, welche zwischen Februar 2008 und März 2010 verkauft wurden.

Die Seriennummer befindet sich, wie Sie bitte der beigefügten Abbildung entnehmen, auf dem Typenschild des Geräts.



Sofern Sie eine EMS2431SCL Gehrungssäge besitzen, benutzen Sie sie bitte ab sofort nicht mehr!

Bringen Sie die Gehrungssäge in das Geschäft zurück, in welchem Sie sie gekauft haben. Das Gerät wird dann von geprüft und gegebenenfalls repariert oder umgetauscht.

Falls Sie weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, RYOBI unter der folgenden Telefonnummer anzurufen: Tel: +49 (0)2103 - 960 537

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten, die durch den Rückruf entstanden sind.

Techtronic Industries Central Europe GmbH,  
Itterpark 2,  
40724 Hilden,  
Tel: +49 (0) 2103 960-0 / Fax: +49 (0) 2103 960 191  
E-Mail: [info.etg@tti-emea.com](mailto:info.etg@tti-emea.com) / Web: [www.ryobitools.de](http://www.ryobitools.de)