



Nachrüstaktion  
Hotline  
Tools & Downloads  
Ersatzteile  
FAQs  
PC Produkte



## Vorsorgliche Nachrüstaktion für drei Satellitenreceiver

### Wichtiger Sicherheitshinweis:

TechnoTrend Görler bietet ein freiwilliges und vorsorgliches Nachrüstprogramm für die Satellitenreceiver **TT-select S850 HDTV**, **TT-select S845 HD+** und **TT-select S550 PVR** an.

Die von der Nachrüstaktion betroffen TechnoTrend Görler Satellitenreceiver haben die Produktbezeichnung "**TT-select S850 HDTV**", "**TT-select S845 HD+**" oder "**TT-select S550 PVR**".

Weitere TechnoTrend Görler Digitalreceiver sind **NICHT** betroffen, sodass Verbraucher diese weiterhin bedenkenlos nutzen können.

Zur Identifizierung bitten wir Sie, den Netzstecker aus der Stromsteckdose zu ziehen und die unten dargestellten Schritte durchzuführen:

### Produktbezeichnung



1.)

Überprüfen Sie bitte, ob die **Produktbezeichnung** Ihres Digitalreceivers "TT-select S850 HDTV", "TT-select S845 HD+" oder "TT-select S550 PVR" lautet.

Die Produktbezeichnung ist auf der Frontklappe aufgedruckt und zusätzlich auf dem Typenaufkleber am Geräteboden zu finden.

(siehe Abbildungen auf der rechten Seite)

Alle Digitalreceiver mit anderen Produktbezeichnungen sind **NICHT** von dieser Nachrüstaktion betroffen.

2.)

Überprüfen Sie bitte, ob der Typenaufkleber am Geräteboden Ihres Digitalreceivers eine "**POK**"-Kennzeichnung aufweist. (siehe Abbildungen auf der rechten Seite)

Alle Digitalreceiver MIT POK-Kennzeichnung sind **NICHT** von dieser Nachrüstaktion betroffen.

**Fehlt die POK-Kennzeichnung, rufen Sie bitte die unten aufgeführte Service-Hotline an.**

Diese kostenlose Nachrüstaktion wird durchgeführt, da einige wenige eingebaute Netzteile der genannten Digitalreceiver die Qualitätsanforderungen von TechnoTrend Görler nicht erfüllen und ein Sicherheitsrisiko darstellen können. Für den Fall, dass das Gerät durch eine sehr hohe Spannung (z.B. Blitzschlag) beschädigt worden ist, könnte das Risiko eines elektrischen Schlages bestehen. Obwohl das Gesamtrisiko als sehr gering einzustufen ist, wird vorsorglich ein kostenloses Nachrüstprogramm durchgeführt.

TechnoTrend Görler wird die Netzteile der möglicherweise betroffenen Digitalreceiver kostenlos austauschen.


Benutzer, deren Digitalreceiver **ALLE** oben aufgeführten Punkte erfüllt, werden aufgefordert, sofort die

**gebührenfreie Service-Hotline 08 00 / 5 99 98 54**


anzurufen. Diese ist täglich von 8 bis 23 Uhr erreichbar. Sie erhalten dort weitere Informationen über das Nachrüstprogramm des Digitalreceivers.

Diese vorsorgliche und freiwillige Nachrüstaktion unterstreicht, dass TechnoTrend Görler auf die Sicherstellung höchster Qualitätsstandards seiner Produkte viel Wert legt. TechnoTrend Görler entschuldigt sich für alle durch diese Nachrüstaktion entstehenden Unannehmlichkeiten.

### Typenaufkleber auf Geräteboden



Typenaufkleber MIT POK-Kennzeichnung,  
Produkt ist OK und NICHT betroffen



Typenaufkleber OHNE POK-Kennzeichnung,  
SERVICE anrufen