



Rückruf TITAN DIN-Wellen

Austausch der DIN-Schrauben (124606) des Aqua Lung Atemreglers Titan DIN vor Baujahr 2006

Wir wurden kürzlich darüber informiert, dass bei einer ersten Stufe des Modells TITAN DIN die DIN-Schraube gebrochen ist. Bei dieser DIN-Schraube kam es zu einer Materialermüdung, da während der Wartungsarbeiten das Drehmoment per Hand höher angezogen wurde als die empfohlenen Hersteller-Vorgaben.



Dies betrifft nur TITAN DIN Atemregler deren Seriennummer kleiner als 6062501 ist und/oder deren DIN-Schraube mit 300 BAR MAX markiert ist:

Bitte bringen Sie diesen Atemregler zu Ihrem autorisierten Aqua Lung Fachhändler für ein kostenloses Upgrade des Produkts.

Die DIN-Schraube aus Messing wird durch eine DIN-Schraube aus Edelstahl ersetzt. Die neue DIN-Schraube ist mit 300 BAR **MAXI** markiert.



DIN Schraube ALT



DIN Schraube NEU

Dieser Austausch fällt unter die Gewährleistung und wird kostenlos durchgeführt!

HINWEIS: Alle TITAN DIN Atemregler mit einer Seriennummer höher als 6062501

und/oder deren DIN-Schraube mit 300 BAR MAXI markiert ist, sind bereits mit einer DIN-Schraube aus Edelstahl ausgestattet. Diese Atemregler sind von diesem Rückruf nicht betroffen.

Fenster schließen