

Wichtiger Sicherheitshinweis

Heru Dampfbügelstation DBS 10408

Trotz sorgfältigster Überwachung der Produktion kann es in vereinzelt Fällen zu Verschmorungen des Kabels am Austritt des Knickschutzes am Bügeleisen und in der Folge zu einem Stromschlag kommen. Betroffen hiervon sind Geräte mit den Seriennummern 08/00001/07 bis 08/10200/07 sowie 08/0001/11 bis 08/1010/11.

Diese Nummer befindet sich auf der Rückseite des Bügeleisens. Da für uns das Wohlergehen unserer Kunden ein sehr wichtiges Anliegen ist, möchten wir jedes Risiko ausschließen und bieten jedem betroffenen Kunden kostenlos ein neues, modifiziertes Austauschgerät an. Bitte senden Sie Ihr Gerät nicht unfrei ein, sondern wenden sich zur Abwicklung bitte ausschließlich an folgende Hotline +49(0)2151 7809 451, Fax-Nr. +49(0)2151 7809 450 bzw.

E-Mail-Adresse: DBS-10408@live.de



Avis important de sécurité

Heru Centrale Vapeur DBS 10408

Malgré un contrôle soigneux de la production, des cas isolés d'un feu couvant du câble peuvent se produire au ressort de protection du câble près du fer ce qui peut aboutir à un choc électrique. Les numéros de série en cause sont 08/00001/07 à 08/10200/07. Ces numéros se trouvent au dos du fer.

Comme le bien-être de nos clients nous tient à cœur, nous aimerons éviter tout risque et offrons ainsi à chaque client concerné un nouvel appareil modifié pour échange. N'envoyez pas votre appareil en port dû, mais veuillez d'abord contacter nos services suivants: Hotline: +49(0)2151 7809 452, n° de fax: +49(0)2151 7809 450 ou adresse email: DBS-10408@live.de.

