

Rückruf / Austausch des Druckstempels beim Metabo Holzspalter HS 5000 W



Qualität und Anwendersicherheit haben bei Metabo schon immer höchste Priorität. Metabo hat sich daher dazu entschlossen, den Holzspalter HS 5000 W nachzuarbeiten. Unter **bestimmten Einsatzbedingungen** kann dessen so genannter **Druckstempel brechen** und zu **Verletzungen** führen.

Von der Nacharbeit sind alle Geräte betroffen die seit April 2005 bis heute verkauft wurden, **wenn** deren **Druckstempel 3 Löcher** aufweist.

An folgenden Stellen am Gerät finden Sie den Druckstempel (siehe oberes Detailbild) sowie das Typenschild (siehe unteres Detailbild).

Wenn Ihr Gerät die **Bezeichnung HS 5000 W** mit der **Artikelnummer 0170005000** hat **und** der **Druckstempel 3 Löcher** aufweist, so ist dieses betroffen.

Sollten Sie im Besitz eines solchen Gerätes sein, so **benutzen Sie dieses bitte nicht mehr** und wenden Sie sich unter der **Servicenummer 0180-3000 416** **Montags bis Freitags von 8:00 bis 18:00 Uhr an den Metabo Kundendienst. Sie erhalten von dort umgehend im Austausch kostenlos einen neuen Druckstempel.**

Alle anderen Metabo Holzspalter können weiterhin verwendet werden.

