



FENSTER SCHLIEßEN >> DRUCKEN >>

Michelin ruft Motorradvorderreifen Pilot Power 2CT und Pilot Power der Dimension 120/70 ZR 17 zurück

Michelin ruft Motorrad-Vorderreifen vom Typ Michelin Pilot Power 2CT und Pilot Power (ohne Kennung) der Dimension 120/70 ZR 17 mit der Markierung „Made in France“ zurück. Eine Untersuchung dieser Reifen zeigte mögliche Defekte in der Lauffläche, die auf Unregelmäßigkeiten in der Produktion zurückzuführen sind. Druckverluste oder Unfälle sind in diesem Zusammenhang nicht aufgetreten.

Michelin hat sich vorsichtshalber zu dieser Rückrufaktion entschlossen, weil die Sicherheit der Kunden für das Unternehmen höchste Priorität hat. Die betroffenen Front-Reifen vom Typ Michelin Pilot Power 2CT und Pilot Power der Dimension 120/70 ZR 17 sind an folgenden Markierungen auf der Reifenflanke zu erkennen:

„Made in France“
DOT 6UCW 980T oder DOT 6UCW 979T

Die Reifen sind ab sofort nicht mehr im Handel erhältlich.

Für **Verbraucher und Kunden** hat Michelin eine Hotline unter der Nummer **00 800 22 1111 56** eingerichtet. Diese Nummer ist für Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ohne Ländervorwahl direkt erreichbar, **montags bis freitags jeweils von 8.00 - 17.00 Uhr**.

18.06.2007

 [Nach oben](#)

[Michelin.de](#) – Die [Michelin Gruppe](#): Infos zu [Marke](#), [Unternehmen](#) und [Reifen](#). [Produktübersicht](#) für [Sommerreifen](#) und [Winterreifen](#); [Autoreifen](#), [Motorradreifen](#), [Lkw-Reifen](#), [Fahrradreifen](#). [Michelin.de](#) liefert Aktuelles zum [Motorsport](#): [Formel 1](#), [Motorrad](#) und [Rallye](#), neueste [Reifentests](#) und [Testberichte](#) sowie Informationen über die [Michelin Gruppe](#) und [Michelin Stellenangebote](#).