

Rückruf

STIHL - Schnittschutzhandschuhe ECONOMY

0000 883 1508

0000 883 1509

0000 883 1510

0000 883 1511



Die Schnittschutzhandschuhe ECONOMY mit den oben genannten Bestellnummern sind teilweise nicht korrekt ausgeführt. Das zugesagte Schnittschutzniveau „0“ wird in diesen Fällen nicht eingehalten.

Betroffen davon sind Produktionschargen bis einschließlich 05/2008. Die Produktionscharge (MM/JJJJ) ist auf dem außen angebrachten Etikett abzulesen.

Sollten Sie im Besitz einer dieser Schnittschutzhandschuhe sein, benützen Sie diese bitte nicht mehr und bringen Sie die Handschuhe zu Ihrem Fachhändler, der Sie Ihnen kostenlos ersetzt.



Rückruf

Baumpflegesäge STIHL MS 192 T

STIHL hat sich entschlossen, die Baumpflegesäge MS 192 T zurückzurufen und nachzuarbeiten. Unter besonderen Einsatzbedingungen kann sich ein Verbindungsstück der Entlüftungsleitung des Kraftstofftanks lösen, so dass Kraftstoff austreten kann.




Von der Nacharbeit betroffen sind alle MS 192 T, die im nachfolgenden Maschinennumbereich liegen:

Maschinennummer von
2 64 371 702 bis 2 66 087 005

Die Maschinennummer ist vorne unterhalb des Handschutzes abzulesen (s. Illustration).


Sollten Sie im Besitz einer dieser Motorsägen sein, benützen Sie diese bitte nicht mehr und bringen Sie die Säge zu Ihrem Fachhändler, der sie dann für Sie kostenlos umbauen wird.



Rückruf

STIHL ruft die Dickichtmesser Spezial 4000 713 4100 mit der Chargenbezeichnung A 36 zurück.

Auf der Vorderseite ist das Dickichtmesser Spezial mit STIHL und der Teilenummer gekennzeichnet. Die Chargenbezeichnung können Sie leicht auf der Rückseite des Dickichtmesser Spezial ablesen.



Es wurde festgestellt, dass trotz sorgfältigster Qualitätssicherungsmaßnahmen sich die Dickichtmesser der Chargenbezeichnung A 36 bei Benutzung aufspalten können. Teile können dann absplittern und weggeschleudert werden. Ein **Unfall mit möglicherweise schweren Folgen** kann dann nicht ausgeschlossen werden.

STIHL bittet daher vorsorglich alle Besitzer der Dickichtmesser Spezial 4000 713 4100 mit der Chargenbezeichnung A 36 dieses nicht mehr zu verwenden. Sie werden vielmehr gebeten, einen STIHL Fachhändler aufzusuchen und das Dickichtmesser Spezial kostenfrei umzutauschen.

Alle übrigen STIHL Dickichtmesser Spezial die eine Chargenbezeichnung außerhalb der oben genannten haben sind von dem Rückruf nicht betroffen und können bedenkenlos weiter verwendet werden.

STIHL fühlt sich zum bestmöglichen Schutz seiner Kunden verpflichtet und bittet um Verständnis für diese Vorsichtsmaßnahme.