

PRODUKTSICHERHEITSRÜCKRUF

STIHL ruft folgendes Produkt zurück: STIHL Blasgerät BR 800 C-E

BR 800 C-E mit der Seriennummer innerhalb des Serialnummernkreis:

- **546 515 117 - 547 916 107**



Serialnummernschild

Überprüftes Gerät

Warum muss das Produkt umgehend geprüft werden?

STIHL hat Auffälligkeiten an betroffenen Blasgeräten ausgemacht. Die Lüfterräder der betroffenen STIHL Blasgeräte BR 800 C-E wurden nicht nach den vorgegebenen Spezifikationen gefertigt. Diese kann im Laufe der Lebensdauer zu einem Ausfall des Lüfterrads führen.

Dies stellt eine **Verletzungsgefahr für den Benutzer oder umstehende Personen** dar.

Was ist zu tun?

Verwenden Sie das Blasgerät in dem betroffenen Serialnummernkreis **ab sofort nicht mehr** und bringen Sie dieses zur kostenlosen Überprüfung und Reparatur zu einem autorisierten STIHL Fachhändler.

Wenn Sie ein Produkt haben, das bereits überprüft wurde, erkennen Sie dies an einem schwarzen Punkt neben der Seriennummer. In diesem Fall ist der Rückruf für diese Seriennummer nicht relevant und Sie können das Gerät ohne Einschränkungen verwenden.

Abhilfemaßnahmen für Verbraucher

Das Lüfterrad des Blasgerätes muss überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden. Bitte bringen Sie das betroffene Blasgerät umgehend zur Reparatur in unsere Werkstatt. Die Reparatur erfolgt für Sie kostenlos.

Bei Rückfragen zu diesem Produktsicherheitsrückruf können Sie Ihren STIHL Fachhändler vor Ort ansprechen.

Machen Sie andere auf diesen Rückruf aufmerksam, insbesondere wenn Sie jemanden kennen, dem das zurückgerufene Produkt angeboten, verliehen oder verkauft wurde.