



Bildquelle: www.rapex.eu

**Geschirrspüler, zu denen es „Sicherheitshinweise“ der Hersteller gibt**  
**Durch ein fehlerhaftes Bauteil können die Geräte überhitzen:**  
**Es besteht potenzielle BRANDGEFAHR!**



MARKE (Ansprechstelle)	MODELL(E)	KONTAKTMÖGLICHKEIT(EN)	FUNDSTELLE(N)
<p><b>AEG-ELECTROLUX</b></p> <p>Electrolux Hausgeräte GmbH Muggenhofer Straße 135   90429 Nürnberg</p>	<p><b>Verkauf: nach Juni 2006 / vor Juni 2007</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Favorit Auto AA / 911515010 und 911915272, Favorit Optima AA / 911515011 und 911915239, Favorit 40742 / 911915240, Favorit Perfecta AA / 911516006 und 911916219, Favorit Magic-IM / 911925241</li> <li>Seriennummern: 627...bis 640... und 708...bis 716</li> </ul> <p>Angegeben sind Modellbezeichnungen/PNC</p>	<p><b>0800/4440066</b> (kostenfrei)</p>	<p><b>06.2007:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Medieninformation</li> </ul> <p><b>Einsehbar unter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://www.produktruedeckrue.de/wp-files/Electrolux_Sicherheitshinweis_Geschirrspueler.pdf">http://www.produktruedeckrue.de/wp-files/Electrolux_Sicherheitshinweis_Geschirrspueler.pdf</a></li> </ul> <p><b>13.07.2007:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>27. RAPEX-Wochenbericht (Nr. 13 - 0663/07)</li> </ul> <p><b>21.03.2008:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>11. RAPEX-Wochenbericht (Nr. 29 - 0359/08)</li> </ul>
<p><b>BAUKNECHT</b></p> <p>Bauknecht Hausgeräte GmbH Industriestraße 48   70565 Stuttgart</p>	<p><b>Herstellung: 2002 – 2004 (durch BSH)</b></p> <p><b>45 cm-Geräte:</b> GCIK 6421 WS / 8573 023 01650, GCIK 6421 IN / 8573 023 01680, GCIK 6421 BR / 8573 023 01660, GCIK 6421 SW / 8573 023 01670, GCIE 6584 IN / 8573 024 01680, GCIE 6584 AL / 8573 024 01690</p> <p>Angegeben sind Modellbezeichnungen/12NC-/Seriennummern</p>	<p><b>0800/6644948</b> (kostenfrei)</p>	<p><b>16.05.2014 (Datum des Bekanntwerdens):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://www.bauknecht.de/aktuelles/sicherheitshinweis.content.html">http://www.bauknecht.de/aktuelles/sicherheitshinweis.content.html</a></li> </ul> <p><b>VORSTEHEND SPEZIFIZIERTER INTERNETHINWEIS WURDE DURCH DAS UNTERNEHMEN BEREITS GELÖSCHT!</b></p>
<p><b>BOSCH</b></p> <p>BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34   81739 München</p>	<p><b>Herstellung: 1999 - 2005</b> In Deutschland keine Angaben verfügbar</p>	<p><b>00800/19081908</b> oder <b>0800/9060100</b> (kostenfrei) oder: <a href="http://www.dishcareaction.de">www.dishcareaction.de</a></p>	<p><b>01.2009:</b> USA / <b>07.2011:</b> GB / <b>11.2012:</b> AU / <b>05.2013:</b> IE</p> <p><b>16.08.2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>32. RAPEX-Wochenbericht (Nr. 48 - A11/0055/13)</li> </ul> <p><b>30.08.2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://www.bsh-group.de/presse/index.php?id=24&amp;view=detail&amp;detail_id=534&amp;L=">http://www.bsh-group.de/presse/index.php?id=24&amp;view=detail&amp;detail_id=534&amp;L=</a></li> <li><a href="https://dishcareaction.com/de-de">https://dishcareaction.com/de-de</a></li> </ul>
<p><b>CANDY</b></p> <p>Candy Hoover GmbH Berliner Straße 91   40880 Ratingen</p>	<p><b>Herstellung: 2. Mai 2005 - 30. März 2008</b></p> <p>CF TRIO 501 (33000133 0539 0000 - 33000133 0813 9999), CF TRI 5 MX (33000135 0539 0000 - 33000135 0813 9999), CF TRI 5 M (33000138 0539 0000 - 33000138 0813 9999), CF TRI 5 G (33000139 0539 0000 - 33000139 0813 9999), CF TRIO 501X (33000142 0539 0000 - 33000142 0813 9999), TRIO 501/1X (33000177 0539 0000 - 33000177 0813 9999), TRIO 501/1 (33000178 0539 0000 - 33000178 0813 9999), CF TRIO 501/1 XUK (33000187 0539 0000 - 33000187 0813 9999), CF TRIO 503 (33000134 0519 0000 - 33000134 0813 9999), CF TRI 5 VX (33000136 0519 0000 - 33000136 0813 9999), CF TRI 5 E (33000137 0519 0000 - 33000137 0813 9999), CF TRI 5 V (33000140 0519 0000 - 33000140 0813 9999), CF TRIO 503 X (33000141 0519 0000 - 33000141 0813 9999), TRIO 503/1X (33000175 0519 0000 - 33000175 0813 9999), CF TRIO 503/1 (33000176 0519 0000 - 33000176 0813 9999), CF TRIO 503/1 X UK (33000186 0519 0000 - 33000186 0813 9999)</p> <p>Angegeben sind Modellbezeichnungen/Seriennummern</p>	<p><b>02102/459110</b></p>	<p><b>19.02.2010:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7. RAPEX-Wochenbericht (Nr. 25 - 0257/10)</li> </ul> <p><b>24.03.2010:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://www.candy.de/cms/website.php?id=de/index/kundendienst/sicherheitsinformationen.htm">http://www.candy.de/cms/website.php?id=de/index/kundendienst/sicherheitsinformationen.htm</a></li> </ul>
<p><b>CONSTRUCTA</b></p> <p>BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34   81739 München</p>	<p><b>Herstellung: 1999 - 2005</b> In Deutschland keine Angaben verfügbar</p>	<p><b>00800/19081908</b> oder <b>0800/9060100</b> (kostenfrei) oder: <a href="http://www.dishcareaction.de">www.dishcareaction.de</a></p>	<p><b>01.2009:</b> USA / <b>07.2011:</b> GB / <b>11.2012:</b> AU / <b>05.2013:</b> IE</p> <p><b>30.08.2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://www.bsh-group.de/presse/index.php?id=24&amp;view=detail&amp;detail_id=534&amp;L=">http://www.bsh-group.de/presse/index.php?id=24&amp;view=detail&amp;detail_id=534&amp;L=</a></li> <li><a href="https://dishcareaction.com/de-de">https://dishcareaction.com/de-de</a></li> </ul>

MARKE (Ansprechstelle)	MODELL(E)	KONTAKTMÖGLICHKEIT(EN)	FUNDSTELLE(N)
<p><b>ELECTROLUX</b></p> <p>Electrolux Hausgeräte GmbH Muggenhofer Straße 135   90429 Nürnberg</p>	<p><b>Verkauf: nach Juni 2006 / vor Juni 2007</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ESF 6142 / 911915235, ESF 6135 S EASY / 911915241, ESF 6162 / 911916216, ESI 6142 W / 911925228, ESI 6142 B / 911925229, ESI 6142 X / 911925230</li> <li>Seriennummern: 627...bis 640... und 708...bis 716</li> </ul> <p><b>Angegeben sind Modellbezeichnungen/PNC</b></p>	<p><b>0800/4440066</b> (kostenfrei)</p>	<p><b>06.2007:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Medieninformation</li> </ul> <p><b>Einehbar unter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://www.produktrueckrufe.de/wp-files/Electrolux_Sicherheitshinweis_Geschirrspueler.pdf">http://www.produktrueckrufe.de/wp-files/Electrolux_Sicherheitshinweis_Geschirrspueler.pdf</a></li> </ul> <p><b>13.07.2007:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>27. RAPEX-Wochenbericht (Nr. 13 - 0663/07)</li> </ul> <p><b>21.03.2008:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>11. RAPEX-Wochenbericht (Nr. 29 - 0359/08)</li> </ul>
<p><b>GORENJE</b></p> <p>Gorenje Vertriebs GmbH Garmischer Straße 4-6   80339 München</p>	<p><b>Herstellung: 2003 - 2005</b></p> <p>GI53230W, GI63330A, GI63330B, GI63330E, GI63330S, GI63330W, GSI5430AL, GSI6530A, GSI6530E, GSI6530W, GSI782, GI53230B, GI53230E, GI53230S (Beginn der Seriennummer mit 3, 4 oder 5)</p> <p><b>Angegeben sind Modellnummern</b></p>	<p><b>0800/7240329</b> (kostenfrei) oder: gorenje.sonderaktion@profectis.de</p>	<p><b>16.05.2014 (Datum des Bekanntwerdens):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://www.gorenje.de/support/sicherheitsmitteilung">http://www.gorenje.de/support/sicherheitsmitteilung</a></li> </ul> <p><b>VORSTEHEND SPEZIFIZIERTER INTERNETHINWEIS WURDE DURCH DAS UNTERNEHMEN BEREITS GELÖSCHT!</b></p>
<p><b>HANSEATIC</b></p> <p>Otto GmbH &amp; Co. KG Wandsbeker Straße 3 - 7   22172 Hamburg</p>	<p><b>Verkauf: 2000 - 2006</b></p> <p>337004, 498712, 515951, 516019, 516799, 517183, 583375, 592702, 592817, 670786, 714341, 883767, 883927, 895431, 895455, 981877, 982550</p> <p><b>Angegeben sind Artikelnummern</b></p>	<p><b>040/36033134</b> oder: service@otto.de</p>	<p><b>07.02.2014:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Süddeutsche Zeitung (Nr. 31), S. 19</li> <li>Frankfurter Allgemeine Zeitung (Nr. 32), S. 15</li> </ul> <p><b>Einehbar unter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://www.vis.bayern.de/produktsicherheit/herstellerinfos/pdf2014/otto_hanseatic-viking_geschirrspueler_201402.pdf">http://www.vis.bayern.de/produktsicherheit/herstellerinfos/pdf2014/otto_hanseatic-viking_geschirrspueler_201402.pdf</a></li> </ul>
<p><b>IMPERIAL</b></p> <p>Imperial-Werke oHG Miele-Straße 1   32257 Bünde</p>	<p><b>Verkauf: Jan 2000 - Aug 2004</b></p> <p>GSI 8242-2 / 8104050, GSI 8263-2 / 8104100, GSI 8162-2 / 8107850, GSI 8162-3 / 8108970, GSI 8262-2 / 8104150</p> <p><b>Angegeben sind Typenbezeichnungen/Materialnummern</b></p>	<p><b>0800/1004002</b> (kostenfrei)</p>	<p><b>16.05.2014 (Datum des Bekanntwerdens):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://www.imperial.de/imperial">http://www.imperial.de/imperial</a></li> </ul> <p><b>VORSTEHEND SPEZIFIZIERTER INTERNETHINWEIS WURDE DURCH DAS (NACHFOLGE-)UNTERNEHMEN BEREITS GELÖSCHT!</b></p>
<p><b>JUNKER+RUH</b></p> <p>BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34   81739 München</p>	<p><b>Herstellung: 1999 - 2005</b></p> <p>In Deutschland keine Angaben verfügbar</p>	<p><b>00800/19081908</b> oder <b>0800/9060100</b> (kostenfrei) oder: www.dishcareaction.de</p>	<p><b>01.2009:</b> USA / <b>07.2011:</b> GB / <b>11.2012:</b> AU / <b>05.2013:</b> IE</p> <p><b>30.08.2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://www.bsh-group.de/presse/index.php?id=24&amp;view=detail&amp;detail_id=534&amp;L=">http://www.bsh-group.de/presse/index.php?id=24&amp;view=detail&amp;detail_id=534&amp;L=</a></li> <li><a href="https://dishcareaction.com/de-de">https://dishcareaction.com/de-de</a></li> </ul>
<p><b>JUNO-ELECTROLUX</b></p> <p>Electrolux Hausgeräte GmbH Muggenhofer Straße 135   90429 Nürnberg</p>	<p><b>Verkauf: nach Juni 2006 / vor Juni 2007</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>JSI 55601 E / 911925223, JSI 55601 A / 911925224, JSI 54601 W / 911925225, JSI 54601 E / 911925242, JSI 65601 E / 911926213, JSI 64601 E / 911926234</li> <li>Seriennummern: 627...bis 640... und 708...bis 716</li> </ul> <p><b>Angegeben sind Modellbezeichnungen/PNC</b></p>	<p><b>0800/4440066</b> (kostenfrei)</p>	<p><b>06.2007:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Medieninformation</li> </ul> <p><b>Einehbar unter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://www.produktrueckrufe.de/wp-files/Electrolux_Sicherheitshinweis_Geschirrspueler.pdf">http://www.produktrueckrufe.de/wp-files/Electrolux_Sicherheitshinweis_Geschirrspueler.pdf</a></li> </ul>
<p><b>KÖRTING</b></p> <p>Gorenje Vertriebs GmbH Garmischer Straße 4-6   80339 München</p>	<p><b>Herstellung: 2003 - 2005</b></p> <p>KGI65 (Beginn der Seriennummer mit 3, 4 oder 5)</p> <p><b>Angegeben ist Modellnummer</b></p>	<p><b>0800/7240329</b> (kostenfrei) oder: gorenje.sonderaktion@profectis.de</p>	<p><b>16.05.2014 (Datum des Bekanntwerdens):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://www.gorenje.de/support/sicherheitsmitteilung">http://www.gorenje.de/support/sicherheitsmitteilung</a></li> </ul> <p><b>VORSTEHEND SPEZIFIZIERTER INTERNETHINWEIS WURDE DURCH DAS UNTERNEHMEN BEREITS GELÖSCHT!</b></p>

MARKE (Ansprechstelle)	MODELL(E)	KONTAKTMÖGLICHKEIT(EN)	FUNDSTELLE(N)
<p><b>KÜPPERSBUSCH</b></p> <p>Küppersbusch Hausgeräte GmbH Küppersbuschstraße 16   45883 Gelsenkirchen</p>	<p><b>Verkauf: 1999 – 2001</b> IG 459.2 / 7901-8112</p> <p><b>Verkauf: 1999 – 2002</b> IG 634.2 / 7901-8212, IG 644.2 / 7901-8212, IG 448.2 / 7901-8212</p> <p><b>Verkauf: 2001 – 2003</b> IG 459.3 / 8101-8312</p> <p><b>Verkauf: 2002 – 2003</b> IG 634.3 / 8201-8312, IG 644.3 / 8201-8312</p> <p><b>Verkauf: 2002 – 2004</b> IG 448.3 / 8201-8412</p> <p><b>Verkauf: 2003 – 2004</b> IG 647.1 / 8301-8412, IG 459.4 / 8301-8412,</p> <p><b>Verkauf: 2003 – 2005</b> IG 634.4 / 8301-8512</p> <p><b>Verkauf: 2004 – 2005</b> IG 647.2E / 8401-8512, IG 459.5 / 8401-8512</p> <p>Angegeben sind Typenbezeichnungen/Fertigungsnummern</p>	<p><b>0800/3300606</b> (kostenfrei)</p>	<p><b>22.10.2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="http://www.kueppersbusch-hausgeraete.de/modAdvice/security">http://www.kueppersbusch-hausgeraete.de/modAdvice/security</a></li> </ul>
<p><b>NEFF</b></p> <p>BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34   81739 München</p>	<p><b>Herstellung: 1999 – 2005</b> In Deutschland keine Angaben verfügbar</p>	<p><b>00800/19081908</b> oder <b>0800/9060100</b> (kostenfrei) oder: <a href="http://www.dishcareaction.de">www.dishcareaction.de</a></p>	<p><b>01.2009:</b> USA / <b>07.2011:</b> GB / <b>11.2012:</b> AU / <b>05.2013:</b> IE</p> <p><b>16.08.2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32. RAPEX-Wochenbericht (Nr. 48 - A11/0055/13)</li> </ul> <p><b>30.08.2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="http://www.bsh-group.de/presse/index.php?id=24&amp;view=detail&amp;detail_id=534&amp;L=">http://www.bsh-group.de/presse/index.php?id=24&amp;view=detail&amp;detail_id=534&amp;L=</a></li> <li>• <a href="https://dishcareaction.com/de-de">https://dishcareaction.com/de-de</a></li> </ul>
<p><b>SIEMENS</b></p> <p>BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34   81739 München</p>	<p><b>Herstellung: 1999 – 2005</b> In Deutschland keine Angaben verfügbar</p>	<p><b>00800/19081908</b> oder <b>0800/9060100</b> (kostenfrei) oder: <a href="http://www.dishcareaction.de">www.dishcareaction.de</a></p>	<p><b>01.2009:</b> USA / <b>07.2011:</b> GB / <b>11.2012:</b> AU / <b>05.2013:</b> IE</p> <p><b>16.08.2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32. RAPEX-Wochenbericht (Nr. 48 - A11/0055/13)</li> </ul> <p><b>30.08.2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="http://www.bsh-group.de/presse/index.php?id=24&amp;view=detail&amp;detail_id=534&amp;L=">http://www.bsh-group.de/presse/index.php?id=24&amp;view=detail&amp;detail_id=534&amp;L=</a></li> <li>• <a href="https://dishcareaction.com/de-de">https://dishcareaction.com/de-de</a></li> </ul>
<p><b>VIKING</b></p> <p>Otto GmbH &amp; Co. KG Wandsbeker Straße 3-7   22172 Hamburg</p>	<p><b>Verkauf: 2000 – 2006</b> 508320, 508342</p> <p>Angegeben sind Artikelnummern</p>	<p><b>040/36033134</b> oder: <a href="mailto:service@otto.de">service@otto.de</a></p>	<p><b>07.02.2014:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Süddeutsche Zeitung (Nr. 31), S. 19</li> <li>• Frankfurter Allgemeine Zeitung (Nr. 32), S. 15</li> </ul> <p><b>Einsehbar unter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="http://www.vis.bayern.de/produktsicherheit/herstellerinfos/pdf2_014/otto_hanseatic-viking_geschirrspueler_201402.pdf">http://www.vis.bayern.de/produktsicherheit/herstellerinfos/pdf2_014/otto_hanseatic-viking_geschirrspueler_201402.pdf</a></li> </ul>
<p><b>VORWERK</b></p> <p>BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34   81739 München</p>	<p>GS484</p>	<p><b>00800/19081908</b> oder <b>0800/9060100</b> (kostenfrei) oder: <a href="http://www.dishcareaction.de">www.dishcareaction.de</a></p>	<p><b>25.02.2014:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="http://www.baua.de/de/Produktsicherheit/Produktinformationen/Rueckrufe-2014/02-Vorwerk.html">http://www.baua.de/de/Produktsicherheit/Produktinformationen/Rueckrufe-2014/02-Vorwerk.html</a></li> <li>• <a href="http://www.vis.bayern.de/produktsicherheit/herstellerinfos/index.htm#_20140225">http://www.vis.bayern.de/produktsicherheit/herstellerinfos/index.htm#_20140225</a></li> </ul> <p><b>VORSTEHEND SPEZIFIZIERTE INTERNETHINWEISE WURDEN DURCH DIE BEHÖRDEN BEREITS GELÖSCHT!</b></p>

MARKE (Ansprechstelle)	MODELL(E)	KONTAKTMÖGLICHKEIT(EN)	FUNDSTELLE(N)
<p style="text-align: center;"><b>ZANUSSI</b></p> <p style="text-align: center;">Electrolux Hausgeräte GmbH Muggenhofer Straße 135   90429 Nürnberg</p>	<p style="text-align: center;"><b>Verkauf: nach Juni 2006 / vor Juni 2007</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ZDI 310 X / 911525002, ZDI 300 X / 911925227</li><li>• Seriennummern: 627...bis 640... und 708...bis 716</li></ul> <p style="text-align: center;">Angegeben sind Modellbezeichnungen/PNC</p>	<p style="text-align: center;"><b>0800/4440066</b> (kostenfrei)</p>	<p><b>06.2007:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Medieninformation</li></ul> <p><b>Einehbar unter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="http://www.produktrueckrufe.de/wp-files/Electrolux_Sicherheitshinweis_Geschirrspueler.pdf">http://www.produktrueckrufe.de/wp-files/Electrolux_Sicherheitshinweis_Geschirrspueler.pdf</a></li></ul> <p><b>13.07.2007:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 27. RAPEX-Wochenbericht (Nr. 13 - 0663/07)</li></ul> <p><b>21.03.2008:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>11. RAPEX-Wochenbericht (Nr. 29 - 0359/08)</li></ul>

**zzgl. weitere Handelsmarken**

## Empfohlene Sofortmaßnahmen:

Prüfen Sie eine Betroffenheit durch Abgleich von Marke, Typenbezeichnung, Chargen-/Fertigungs-/Seriennummer (i. d. R. auf einem Typenschild auf der Türinnenseite).

Ist Ihr Gerät betroffen oder sind Sie sich nicht sicher,

- nehmen Sie Kontakt zum Hersteller auf (s. Übersicht – Spalte „Kontaktmöglichkeiten“) und
- lassen Sie es bis zu einer fachgerechten Reparatur oder dem sicheren Ausschluss einer Betroffenheit nicht mehr unbeaufsichtigt laufen.

Bemerken Sie eine Rauch-/Funkenbildung oder haben Sie aus sonstigen Gründen den Verdacht, dass das Gerät brennt,

- schalten Sie es sofort aus! Sollte dieses nicht möglich sein, unterbrechen Sie den Stromkreis durch Abschalten der Hauptsicherung (im Sicherungskasten);
- verlassen Sie mit der gesamten Familie die Wohnung und
- rufen Sie umgehend die örtliche Feuerwehr



Melden Sie einen Brand- und/oder Personenschaden mit allen Details zum brandursächlichen Gerät und Verweis auf diese Zusammenfassung Ihrer Wohngebäude-/Hausratversicherung. Besteht keine dieser Versicherungen, prüfen Sie - insb. zur Wahrung eventueller Ansprüche - jede weitere Vorgehensweise mit äußerster Sorgfalt.