

Austauschaktion: Neufassung Rezept Tomatensuppe - Austritt von Flüssigkeit

Liebe Thermomaster Freunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt (Thermomaster 881 001) aus dem Hause Jupiter entschieden haben.

Wir sind bemüht, die Qualität unserer Produkte permanent zu verbessern. Aus diesem Grund sind wir bestrebt, unsere Rezepte stetig zu verbessern, damit Sie Ihren Thermomaster optimal nutzen können.

Wir haben festgestellt, dass es bei den Seriennummern 000001 – 010002 bei einem Rezept (Tomatensuppe) aus dem Rezeptbuch je nach Beschaffenheit der Zutaten vereinzelt zu Austritt von Flüssigkeit kommen kann. Dies kann zu einer Verschmutzung am Einsatzort führen und im Einzelfall Verbrühungen des Bedieners hervorrufen.

Bitte tauschen Sie die drei beiliegenden Seiten (S. 5, 56 u. 58) in unserem Rezeptbuch aus und nutzen Sie die Geräte fortan nur mit dem neuen Rezept für die Tomatensuppe.

Möchten Sie eine gebundene neue Fassung des Rezeptbuches? Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst. Tel.: 07153 / 55930-0 (service@jupiter-gmbh.de).
Wir schicken Ihnen gerne umgehend eine neue Version kostenlos zu.

Weitere Informationen entnehmen Sie auch gerne unserer Homepage: www.jupiter-gmbh.de

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude mit Ihrem Jupiter-Thermomaster.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Jupiter-Team