

Startseite Geräte- und Produktsicherheit Produktinformationen
Produktrückrufe, Untersagungsverfügungen, Produktmängelstatistik
Der BAuA bekannt gewordene Produkt Rückrufe und Produktwarnungen

Stahlpatronen für den ABS Lawinenrucksack TwinBag (Doppellairbag)

Firmenname:

ABS Peter Aschauer GmbH

Marke / Produktbezeichnung / Modellbezeichnung:

Stahlpatronen für den ABS Lawinenrucksack TwinBag (Doppellairbag)

Beschreibung:

Die Firma ABS Peter Aschauer GmbH ruft Stahlpatronen für den ABS Lawinenrucksack TwinBag (Doppellairbag) zurück, weil vereinzelt zwei (statt einer) Stickscheiben in eine Patrone eingelegt worden sind. Dies führt dazu, dass die Stahlpatrone nicht durchstoßen und die Auslösung des ABS TwinBag Systems verhindert wird. Damit würde im Lawinenfall der Airbag nicht geöffnet und eine Verschüttung nicht verhindert werden können.

Die betroffenen Patronen (mit Fülldatum zwischen 1. September 2008 und 15. April 2010) dürfen daher nicht mehr benutzt werden. Carbonpatronen sind davon nicht betroffen.

Gefährdung:

Mechanische Gefährdung

Sicherheits-/ Gesundheitsrisiko:

Versagen der Sicherheitsfunktion

Produktgruppe nach Rechtsvorschrift:

Allgemeine Geräte- und Produktsicherheit (GPSG)

Weitere Informationen:

Website des Herstellers

Kontakt:

ABS Produktion / Service
Bahnhofstr. 14
84177 Gottfrieding

Datum der Meldung:

12.08.2011

Seite zuletzt geändert:
17. August 2011