

04.12.07

## **Rückruf von "Fahrerhandschuhen"**

Bestimmte Fahrerhandschuhe der Marke "five fingers" nicht weiter benutzen

Die Firma five fingers GmbH in Bickenbach/Hessen bittet die Verbraucher, nachfolgend näher beschriebene Fahrerhandschuhe der Marke "five fingers" nicht weiter zu benutzen.

Im schwarzen Fleece material des Innenfutters dieser Handschuhe wurden Gehalte krebserzeugender Azofarbstoffe festgestellt, die den geltenden gesetzlichen Bestimmungen nicht entsprechen.

### **Beschreibung der Fahrerhandschuhe:**

1. Ein Paar Fahrerhandschuhe, Gr. 10  
(ca. 26 cm x 12,5 cm)
2. Ein Paar Fahrerhandschuhe, Gr. 9  
(ca. 25 cm x 12,5 cm)

aus schwarzem Leder mit schwarzem Innenfutter (Fleece). Die Handschuhe besitzen einen Gummizug in Höhe des Handgelenkes. Im Stulpenbereich ist das Logo der Firma „five fingers“ ins Leder eingepreßt.

### **Kartonetikett am Handschuh angeheftet:**

D-17 five fingers GmbH  
Phillip-Reis Str. 3  
64404 Bickenbach

Fahrerhandschuh aus hochwertigem Rindvollleder, sportliche Passform, mit isolierendem Fleece gefüttert. Verwendung als Motorrad-, Reit-, Fahrer- und hochwertiger Arbeitshandschuh für den Winter.

### **CE-Zeichen (Zertifizierungskategorie I nach EG-Richtlinie 89/686 EWG):**

1. Strich- und EAN Code 4 037367 091701
2. Strich- und EAN Code 4 037367 091705.

Die belasteten Fahrerhandschuhe wurden ausschließlich über A.T.U. Auto-Teile-Unger Handels GmbH-Filialen verkauft. Die Firma five fingers hat in Zusammenarbeit mit A.T.U. die Ware bereits zurückgerufen. Die Verbraucher werden gebeten, die beschriebenen Fahrerhandschuhe, die ab November 2006 gekauft wurden, zurückzugeben.