


Richtlinie zum Identifizieren der betroffenen CONLIFT-Anlagen

- 1) Überprüfen Sie, ob Ihre Kondensathebeanlagen wie auf dem Bild aussieht:



- 2) Prüfen Sie das Typenschild (Das Typenschild ist seitlich am Gehäuse angebracht.)



- 3) Die ersten beiden Ziffern geben das Jahr an (04 für 2004), die letzten beiden Ziffern die Produktionswoche (Woche 49), wie beispielhaft dargestellt.



- 4) Ein Austausch ist notwendig, wenn die Ziffern die Zahl 0747 (Woche 47 des Jahres 2007) oder eine kleinere Zahl (eine ältere Produktionswoche) anzeigen.