

Maxi-Cosi startet Rückruf aller FamilyFix Basisstationen, die vor dem 3. März 2010 produziert wurden

tel: Deutschland 0800-1004020

Grund für den Rückruf ist ein mögliches Problem in der mechanischen Befestigung der IsoFix- Konnektoren an der Basis. Im Falle eines Unfalls gewährleistet die Basis möglicherweise nicht mehr die optimale Sicherheit und den gewünschten Schutz für das Kind. Dieses Problem, betrifft lediglich einen kleinen Bruchteil der verkauften FamilyFix.

Maxi-Cosi's oberste Priorität ist es, Produkte zu schaffen, die Kindern optimalen Schutz bieten. Als Vorsichtsmaßnahme bitten wir alle Eltern ihre FamilyFix nicht mehr zu verwenden. Verwenden Sie die Basis erst dann wieder, wenn diese von Ihrem Händler vor Ort überprüft wurde. Sie müssen keinen Kaufbeleg bei der Überprüfung vorlegen.

Diese Überprüfung betrifft nur die FamilyFix Basis – der Produktname ist gut sichtbar an der Seite des Produktes aufgedruckt. Die EasyFix Basis, die EasyBase (2) sowie jedes andere Maxi-Cosi Produkt sind nicht von dem Rückruf betroffen. Die Überprüfung ist sehr einfach und wird in der Regel schnell vor Ort durchgeführt werden können. Sollte sie doch mehr Zeit in Anspruch nehmen, können Sie den Maxi-Cosi Pebble und CabrioFix weiter mit einem Standard-Dreipunktgurt im Fahrzeug verwenden.

Für mehr Informationen besuchen Sie bitte unsere Website oder rufen Sie uns an: www.maxi-cosi.com or call 0800-1004020.

Wir möchten uns für die Unannehmlichkeiten, die Ihnen dieser Rückruf bereitet entschuldigen. Darüber hinaus werden wir weiterhin unsere Verpflichtung sehr ernst nehmen, Produkte höchsten Qualitätsstandards zu entwickeln - im Bewusstsein der hohen Verantwortung, die wir unseren Kunden gegenüber tragen. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung.

Dorel



Die Überprüfung des Produkts muss vom Fachhändler durchgeführt werden, der von Maxi-Cosi dazu instruiert wurde. [Sehen Sie nach, wie der Fachhändler Ihr Produkt überprüft.](#)
[Erfahren Sie mehr über diesen Rückruf in unseren FAQs.](#)