

## VORANKÜNDIGUNG ÜBER SICHERHEITSHINWEISE TARIERJACKETS MITO/MUSE

Sehr geehrte Tauchsportfachhändler,  
Seac Sub ist aktuell dabei, Sicherheitshinweise zum Gebrauch der Jackets Mito und Muse zu publizieren.

Mit Hilfe von technischen Tests und Qualitätskontrollen hat Seac Sub bei den Jackets Mito und Muse eine mögliche Fehlerquelle am Befestigungssystem der herausziehbaren Bleitaschen festgestellt. Dies kann in bestimmten Situationen ein spontanes Lösen dieser Bleitaschen verursachen.

Mit dieser Mitteilung möchten wir alle unsere Kunden rechtzeitig informieren, da diese Hinweise in Kürze über die offizielle Webseite [www.seacsub.de](http://www.seacsub.de) sowie alle Fachpublikationen veröffentlicht werden und Sie als Fachhändler selbstverständlich vorab informiert sein müssen.

In dieser Bekanntmachung wird Seac die Mitteilung machen, dass beschlossen wurde, alle sich auf dem Markt befindenden Jackets dieser Modelle mit den neuen Bauchgurteinheiten inkl. neuem Bleisystem (BWS) umzurüsten.

Um höchste Sicherheit beim Tauchen gewährleisten zu können und mit Hinsicht darauf, unseren Kunden und den Tauchern stets den besten Service zu garantieren, rechnen wir auf Ihre gewohnte professionelle Zusammenarbeit und bitten Sie daher um Folgendes:

- Aufmerksames Lesen aller beiliegenden Dokumente
- In Ihrem Firmensitz den beiliegenden Sicherheitshinweis auszuhängen
- Seac Sub zu kontaktieren um die entsprechenden Gratiskits zur Überholung anzufordern (Umbausatz komplett mit neuen Bleitaschen). Jacket-Größe bitte angeben !
- Die Überholung gemäß der beiliegenden technischen Anweisung durchzuführen, ca. 10 Minuten Arbeitszeit.

Wir danken im Voraus für Ihre wertvolle Zusammenarbeit und stehen Ihnen selbstverständlich für weitere Fragen und Hinweise zur Verfügung.

Seac Vertriebsleitung Deutschland/Österreich

Bruderdiebacherhof 7, 63505 Langenselbold.

Tel. +49-6184-938305, +49-171-2052991

E-mail: [frank.austel@seacsub.biz](mailto:frank.austel@seacsub.biz)

02/08/2010