

Warnhinweis.

SIEGENIA-AUBI warnt vor möglicherweise schadhafte Beschlagteilen in Schiebetüren und Schiebefenstern.

Die von 1994 bis mehrheitlich 1998 in Schiebetür- und Schiebefensterbeschlägen eingesetzten „Gleiter“ sind möglicherweise schadhaft. Diese Gleiter können, auch wenn sie bisher problemlos funktioniert haben, zerbrechen. Dadurch können die Flügel unter Umständen aus dem Rahmen fallen und Sach- und/oder Personenschäden verursachen.

Betroffen sind ausschließlich Elemente, die sich schiebend UND kippend öffnen lassen. Nicht betroffen sind Elemente, die sich NUR schieben oder NUR kippen lassen, sowie alle anderen Öffnungsarten. Weitere Informationen zur Identifikation betroffener Schiebetüren und Schiebefenster sowie zur Problemlösung sind auf **www.siegenia-aubi.com** abrufbar.

Es wird dringend empfohlen, betroffene Elemente geschlossen zu halten und sich umgehend mit einem Fensterfachbetrieb in Verbindung zu setzen, der die Gleiter austauschen kann.

SIEGENIA-AUBI KG Beschlag- und Lüftungstechnik
Industriestraße 1-3, D-57234 Wilnsdorf
Telefax: +49 271 393177 020, gleiterservice@siegenia-aubi.com

FENSTERBESCHLÄGE
TÜR BESCHLÄGE
SCHIEBETÜR BESCHLÄGE
LÜFTUNG UND GEBÄUDETECHNIK

SIEGENIA AUBI[®]
SOLUTIONS INSIDE