



Freiwilliger Sicherheitshinweis: Spree™, Passage™, Alano™, Oasis

[Freiwilliger Sicherheitshinweis](#)

[Web-FAQ](#)

[Bestellformular für die
Sicherheitsabdeckung](#)


[Website mit amerikanischen
Sicherheits- und
Rückrufhinweisen](#)

Bei Graco hat Sicherheit stets absolute Priorität.

Wir haben festgestellt, dass bestimmte Verdecke der vor März 2008 von Graco produzierten Kinderwagenmodelle Spree™, Passage™, Alano™ und Oasis ein potentielles Risiko für Kleinkinder darstellen, das mögliche Verletzungen oder das Abtrennen der Fingerspitzen zur Folge haben kann. diesem Grund haben wir einen freiwilligen Sicherheitshinweis zu diesen Produkten ausgegeben. Es uns keine Verletzungen durch im europäischen Raum verkaufte Kinderwagen gemeldet.

Keines der sonstigen Graco-Kinderwagen ist von diesem Problem betroffen.

Kunden, die bereits im Besitz eines Kinderwagens von Graco sind, erhalten eine kostenlose Schutzabdeckung für die Verdeckscharniere. Um beurteilen zu können, ob Ihr Kinderwagen von dies Problem betroffen ist, prüfen Sie bitte die Modellnummer und das Herstellungsdatum Ihres Kinderwa die auf einem Aufkleber angegeben sind, der unten auf der Innenseite des hinteren Rahmenteils obe der Hinterräder zu finden ist.



Die betroffenen Modelle sind:

6318AUTE, 6318ERME, 6318FICE, 63181CEE, 6138MTRE, 6318PCSE, 6318REAE, 6687S
6E98GLOE, 6E98GRAE, 6E98GRKE, 6E98GUIE, 6E99GLOE, 6E99GUIE, 7245AUTE, 7245
7245JEJE, 7245MTRE, 7245REAE, 7E97GASE, 7E97GMAE, 7E97GNIE, 6318REAE, 6E98
6E98GNAE, 6E98GRAE, 6E98GRKE, 6E99GIZE, 6E99GLOE, 6303MYC, 7236CDR2, 7237
7F00RSH31SI, 7240DNBU, 7255JJB31SI, 7E99GLOE, 7E99GNAE, 7E99GRKE, 7265BKW
7265GABU, 7265GEGU, 7265JEGU, 7247AUTU, 7247ETME, 7247GABU, 7247MTRU,
7247SNDU, 7248SNDU, 7F99GUIU, 6687SORE, 6818AUTE, 618ERME, 6E98GNAE

Die betroffenen Modelle wurden vor März 2008 hergestellt.

Graco hat zwei (2) verschiedene Typen des Verdeckmechanismus für diese Kinderwagenmodelle entworfen. Bitte prüfen Sie Ihren Kinderwagen, um festzustellen, mit welchem Scharniertyp dieser ausgestattet ist.

Kinderwagen oder Reisesysteme mit dem in Abbildung „A“ gezeigten Scharnier SIND von diesem Sicherheitshinweis BETROFFEN. Kinderwagen, die mit einem in Abbildung „B“ gezeigten Scharnier ausgestattet sind, sind NICHT von diesem Sicherheitshinweis BETROFFEN.

Abbildung-A Macht eine Sicherheitsabdeckung notwendig **Abbildung-B Macht keine Sicherheitsabdeckung notwendig**



AUSSCHLIESSLICH
Kinderwagenmodelle mit dem in
Abbildung „A“ gezeigten Verdeckscharnier sind von diesem Hinweis betroffen.

Wenn Ihr Kinderwagen von diesem Sicherheitshinweis betroffen ist, können Sie über das Bestellformular ein Paar kostenlose Sicherheitsabdeckungen für die Verdeckscharniere anfordern. Die nordamerikanische Kommission für Verbraucherproduktesicherheit empfiehlt, bei Graco einen Scharnierschutz anzufordern und die Sportwagen erst wieder zu benutzen, wenn der Scharnierschutz montiert ist. Wenn Sie sich dafür entscheiden, den Sportwagen dennoch zu benutzen, sollten Sie beim Ändern der Stellung des Verdecks vorsichtig sein solange Ihr Kind sich in oder neben dem Kinderwagen befindet.

Sämtliche Käufer dieser Modelle weltweit erhalten diese Schutzabdeckungen für Verdeckscharniere kostenlos von uns zugesendet. Es wurden uns keine Verletzungen durch im europäischen Raum verkaufte Kinderwagen gemeldet.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website mit [Sicherheits- und Rückrufhinweisen](#). Bei weiteren Fragen können Sie sich an den Kundendienst in GB von Graco unter der Rufnummer +49 (0) 5223 8798 wenden.

[Web-FAQ](#)

[Bestellformular für die Sicherheitsabdeckung](#)

Bitte sehen Sie sich unser Video an, indem gezeigt wird, wie Sie die Scharnierabdeckungen auf Ihrem Kinderwagen befestigen müssen.

