



IKEA

IKEA ruft PAX AURLAND Spiegeltür zurück, Glasbruch möglich

2011-11-01 | [Produktrückrufe](#)

[International] IKEA bittet alle Kunden, die PAX AURLAND Spiegeltüren des Lieferanten #12650 mit dem Datumstempel 1039 – 1048 besitzen, sich umgehend beim Kundenservice in ihrem IKEA Einrichtungshaus zu melden.

Zusätzlich steht die kostenfreie Servicenummer (0800) 4532364 zur Verfügung. Dort erfahren sie, wie sie eine kostenlose Ersatztür erhalten können.

IKEA liegen Berichte vor, dass sich der Spiegel ablösen und herunterfallen kann. Dabei kann er in scharfe Splitter zerbrechen.



PAX AURLAND Spiegeltür



Lieferantennummer und Datumstempel auf der Innenseite der PAX AURLAND Spiegeltür

PAX AURLAND Spiegeltür wird vom gleichen Lieferanten hergestellt wie die derzeit zurückgerufene ELGÅ FENSTAD Schiebetür aus Spiegelglas. Eine zeitgleich stattfindende Untersuchung ergab, dass ähnliche Probleme für eine begrenzte Anzahl PAX AURLAND Spiegeltüren auftreten. Die betroffenen Produktionswochen liegen zwischen den Datumstempeln 1039 und 1048 (JJWW). Produktname (PAX AURLAND), Lieferantennummer und Datumstempel sind auf der Rückseite der Tür am unteren Ende aufgedruckt. Andere Kleiderschrankspiegeltüren sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Wir bitten für die entstandenen Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.

Anhänge

[Hochauflösendes Foto der PAX AURLAND Spiegeltür](#)