

WICHTIGE SICHERHEITSWARNUNG

TRISTAR / CAMPART KB-7145 EGP

Seriennummer

6058-7145

6190-7145

6524-7145

6668-7145



7097-7145

7221-7145

7251-7145

7420-7145

7589-7145

7673-7145

7754-7145

Wir haben festgestellt, dass möglicherweise eine Gefahr von unserer Kühlbox ausgehen könnte. Es betrifft die Kühlbox KB-7145EG, die zwischen September 2006 und Dezember 2007 verkauft wurde. Bei dieser Kühlbox ist es möglich, dass ein Gasleck entsteht, wenn die Verbindungen nicht richtig mit der Kühlbox verbunden sind.

Wenn Sie Besitzer einer Kühlbox mit einer der oben genannten Seriennummer sind, beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise. Wir danken für Ihre Mitarbeit und entschuldigen uns für die entstandenen Umstände. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsabteilung unter der Telefon-Nr. Tel. 02938-549 1130

SICHERHEITSHINWEIS:

Achtung: Verbindung **a** und **b** müssen mit dem richtigen Werkzeug festgedreht werden.

Verbindung a) Teil **2** mit Gabelschlüssel festdrehen, gleichzeitig Teil **1** mit dem passenden Gabelschlüssel festhalten. Achten Sie darauf, daß der Gummiring bei Teil **1** vorhanden ist.

Verbindung b) Mit Schraubendreher festdrehen

Es ist nicht ausreichend den Handgriff von dieser Verbindung festzudrehen.

- Nicht gut montierte Verbindungen können ein Gas-Leck zur Folge haben.
- Das Versetzen der Gasflasche sowie auch das Biegen und Bewegen vom Gasschlauch kann dazu führen, daß sich die Verbindung von **a** löst.
- Kontrollieren Sie darum regelmäßig das alle Verbindungen nicht lose sind.

