




Pressemitteilung
Amsterdam / Frankfurt am Main, 20. März 2013

Wichtiger Sicherheitshinweis: Bugaboo ersetzt Tragebügel für Bugaboo Cameleon³



Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Kunden und ihrer Familien haben bei Bugaboo stets oberste Priorität. Einer unserer Grundsätze besagt, dass wir unmittelbar auf mögliche Verletzungsrisiken reagieren, sobald wir diese entdecken oder von ihnen erfahren. Aus diesem Grund wenden wir uns hiermit an unsere Kunden, um über einen Ersatztragebügel für den Bugaboo Cameleon³ zu informieren.

Wir haben von einigen wenigen Kundenmeldungen erfahren, und auch interne Qualitätssicherungstests haben dies bestätigt, dass die Einrastvorrichtung des Tragebügels bei einigen Modellen des Bugaboo Cameleon³ (Seriennummern S/N 190101115300001 bis S/N 190105124800215) brechen kann. Eine Folge dessen ist, dass sich der Tragebügel lösen könnte. Wir möchten an dieser Stelle jedoch betonen, dass der Bugaboo Cameleon³ allen internationalen Kontroll- und Sicherheitsstandards entspricht. Zudem sind bisher keinerlei Verletzungen in diesem Zusammenhang aufgetreten. Die betroffenen Verbindungsstücke befestigen den Tragebügel an der Liegewanne oder dem Sportsitz.



Bugaboo stellt allen Besitzern eines betroffenen Bugaboo Cameleon³ einen kostenlosen Ersatztragebügel zur Verfügung.

Die Belastungsfähigkeit unserer überarbeiteten Tragebügel, insbesondere die der neuen Verbindungsstücke, wurde in umfangreichen und praxisorientierten Tests von Bugaboo



Pressemitteilung
Amsterdam / Frankfurt am Main, 20. März 2013

und den international anerkannten Zertifizierungsstellen TÜV und Intertek geprüft und bestätigt.

Kunden, die einen neuen Tragebügel bestellen und sich dafür registrieren, erhalten diesen, inklusive Montageanleitung, innerhalb von drei Wochen (vorbehaltlich Verfügbarkeit). Um festzustellen, ob der eigene Kinderwagen betroffen ist, und für die Bestellung eines neuen Tragebügels können Kunden die Internetseite www.bugaboo.com/cameleon3carryhandle besuchen oder den Bugaboo Kundenservice kontaktieren. Betroffene Bugaboo Cameleon³ haben die Seriennummern S/N 190101115300001 bis S/N 190105124800215.

Bis zu dem Eintreffen des neuen und verbesserten Tragebügels sollten Kunden vorsorglich den aktuellen Griff von ihren Kinderwagen entfernen. Auch ohne den Tragebügel ist der Bugaboo Cameleon³ sicher und entspricht allen Sicherheitsstandards. Kunden sollten darüber hinaus zu jeder Zeit den Anschnallgurt des Kinderwagens verwenden, wenn sie mit ihrem Kind unterwegs sind.

Wir bedauern entstandene Unannehmlichkeiten zutiefst und möchten uns bei unseren Kunden hierfür entschuldigen. Bugaboo wird auch weiterhin mit seinen Kunden und den Regulierungsbehörden zusammenarbeiten, um seine Produkte, Materialien und Testmethoden kontinuierlich zu verbessern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bugaboo.com/cameleon3carryhandle.

Kontakt

Für Details und Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Hill+Knowlton Strategies
Sabrina Behnke / Udo Becker
sabrina.behnke@hkstrategies.com
udo.becker@hkstrategies.com
Tel: +69 97362 59
Tel: +69 97362 20

Deutschland/Schweiz:	service.de@bugaboo.com , +49 69 2222 1140
Europa:	service.nl@bugaboo.com , +31 20 718 9531
Niederlande/Belgien:	service.nl@bugaboo.com , +31 20 718 9531
Nordeuropa:	service.nordics@bugaboo.com , +31 20 462 3940
Großbritannien:	service.uk@bugaboo.com , 0800 587 8265
Frankreich/Belgien:	service.fr@bugaboo.com , +33 17 670 4171
Spanien:	service.es@bugaboo.com , +34 93 762 25 55
USA/Kanada:	serviceus@bugaboo.com , +1 800 460 2922
Asien:	service.asia@bugaboo.com , +86 21 60293810 ext 101
Australien/Neuseeland:	service.au@bugaboo.com , +61 2909 10322