

SICHERHEITSHINWEIS

FÜR KINDERSICHERHEITSGITTER

„INGA“

SEHR GEEHRTE KUNDEN,

aufgrund der Lieferung fehlerhafter Wandbefestigungsteller durch unseren Lieferanten bei einer eingrenzbaeren Charge der Kindersicherheitsgitter „Inga“ **weisen die Wandbefestigungsteller eine zu geringe Klebefläche auf.** Dadurch **kann im Einzelfall die mechanische Stabilität des Produkts nicht gewährleistet sein, wenn sich ein Kind z. B. gegen das Gitter lehnt.** Folglich kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei der Verwendung des Gitters am oberen Ende der Treppe **Sturzgefahren infolge eines verschobenen Gitters bestehen.** Die Befestigung der Gitter **mittels der mitgelieferten Schrauben** funktioniert hingegen ordnungsgemäß.


Betroffen sind ausschließlich die folgenden Kindersicherheitsgitter „Inga“, die ab 2014 im Verkauf waren:

- aus der Charge „668019“
- aus dem Produktionszeitraum „1410“

Sie finden die **Chargennummer** auf dem **Verpackungsaufkleber** (rechts oben) und **aufgedruckt auf dem Gitter:**



auf dem
Gitter



auf dem
Verpackungsaufkleber

Wenn Sie das Kindersicherheitsgitter „Inga“ gekauft haben, **prüfen Sie bitte die Chargennummer und den Produktionszeitraum und nehmen im Falle der Übereinstimmung mit oben genannten Nummern Kontakt auf.** **Kontaktieren Sie** entweder die **Verkaufsstelle oder uns**, damit wir Ihnen kostenfrei eine neues Kindersicherheitsgitter „Inga“ mit einem ordnungsgemäß funktionierenden Set von Wandbefestigungstellern zustellen können.

Wenn Sie das Kindersicherheitsgitter „Inga“ bereits mithilfe der fehlerhaften Wandbefestigungsteller (insbesondere am oberen Ende einer Treppe) montiert haben, stellen Sie bitte die weitere Verwendung des Gitters umgehend ein!

Abschließend bitten wir Sie um Entschuldigung für die entstandenen Unannehmlichkeiten!

Gebrüder DOLLE GmbH

Rockwinkeler Landstraße 117 | 28325 Bremen
Tel.: +49 (0) 421 427 99-0 | Fax: +49 (0) 421 427 99-66
info@dolle.de